

調 査 結 果

・現地調査をして石綿含有有無の調査対象建材を一覧にまとめた。確認された調査対象建材7種類の内、石綿含有建材が4種類、石綿不含有建材が3種類であった。それらの建材について、石綿含有の判断方法、石綿の有無、種別、レベルなどの調査結果を下表に示す。

県北家畜診療所

[illegible]

石綿含有建材使用箇所一覧

・調査対象建築物に使用されていた、石綿含有建材(みなし含む)の使用箇所などを一覧にまとめたのを下表に示す。

県北家畜診療所

建材 No.	建材名	種別	レベル 区分	部 位	使 用 箇 所		建材の状態
					階層	部 屋 名	劣化度
②	ビニル床シート	成形板	3	床	1	事務室	-
						給湯室	-
						便所(女子)	-
						裏口	-
						実験室	-
						廊下・階段	-
⑤	大平板	成形板	3	壁	1	給湯室	-

石綿含有建材使用箇所一覧

・調査対象建築物に使用されていた、石綿含有建材(みなし含む)の使用箇所などを一覧にまとめたのを下表に示す。

県北家畜診療所

建材 No.	建材名	種別	レベル 区分	部 位	使 用 箇 所		建材の状態
					階層	部 屋 名	劣化度
⑥	Pタイル	成形板	3	床	1	薬品室	-
						器具室	-
					2	物置	-
⑦	スレートボード	成形板	3	天井	1	薬品室	-
						実験室	-
						手術室	-
						検査室	-
						器具室	-

別紙2 事前調査結果の詳細

1枚目/8枚中

[illegible]

別紙 2 事前調査結果の詳細

2枚目/8枚中

[illegible]

別紙 2 事前調査結果の詳細

3枚目/8枚中

[illegible]

別紙2 事前調査結果の詳細

4枚目/8枚中

階層 ※1	部屋名 ※2	部位 ※3	設計図書・竣工図の 建 材 名 ※4	建材 確認 済み ※5	現場調査による 実際の建材名 ※6	層の 有無 ※7	使用 面積 (㎡) ※8	石綿 区分 建材名 ※9	バル 区分 ※10	判定 方法 ※11	建材 NO. ※12	判定 結果 ※13	劣化 有無 ※14	備考 ※15
	実験室	床		✓	ビニル床シート	無	-	成形板	3	目視	②	含有		事務室と同じ
		壁		✓	モルタル	無	-			目視				石綿が含まれない建材
		天井		✓	スレートボード	無	-	成形板	3	みなし	⑦	含有		施工時期不明の為、石綿含有、有りと判断
		巾木		✓	ビニル巾木	無	-			目視	④			事務室と同じ
	手術室	床		✓	コンクリート	無	-			目視				石綿が含まれない建材
		壁		✓	モルタル	無	-			目視				石綿が含まれない建材
		天井		✓	スレートボード	無	-	成形板	3	みなし	⑦	含有		施工時期不明の為、石綿含有、有りと判断
	検査室	床		✓	コンクリート	無	-			目視				石綿が含まれない建材
		壁		✓	モルタル	無	-			目視				石綿が含まれない建材
		天井		✓	スレートボード	無	-	成形板	3	みなし	⑦	含有		施工時期不明の為、石綿含有、有りと判断
	器具室	床		✓	Pタイル	無	-	成形板	3	目視	⑥	含有		薬品室と同じ
		壁		✓	石膏ボード	無	-			目視	③			裏面の不燃番号から石綿含有、無しと判断
		天井		✓	スレートボード	無	-	成形板	3	みなし	⑦	含有		施工時期不明の為、石綿含有、有りと判断
		巾木		✓	ビニル巾木	無	-			目視	④			事務室と同じ

別紙2 事前調査結果の詳細

5枚目/8枚中

[illegible]

別紙2 事前調査結果の詳細

6枚目/8枚中

[illegible]